



Listwa Y1.1 - zaciski górne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PARK	PZWK1	PZWK2	PKL	KWK1/A2	KWK2/A2	KWK3/A2	KWK4/A2	KWK1	Y1/C	KWK2	S1.1/N	S1.1/Q1	KWK3	KWK4								

Listwa Y1.1 - zaciski dolne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PARK	KS/YK/8	PZWK1	KS/YK/10	PZWK2	KS/YK/12	PZWK3	KS/YK/14	PZWK4	KS/YK/16	KCN1.1	PKL	KS/YK/18	PARK	KS/YK/9	KWK1/A1	KS/YK/11	KWK2/A1	KS/YK/13	KWK3/A1	KS/YK/15	KWK4/A1	S1.1/Q5

Listwa YK - zaciski górne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PARK	PZWK1	PZWK1	PZWK1	PZWK1	PZWK1	PZWK1	PZWK1	PZWK1	PZWK1	PZWK1	PZWK1	PZWK1	PZWK1	PZWK1	PZWK1	PZWK1	PZWK1

Listwa YK - zaciski dolne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
PARK	SA/Y1/6	SA/Y1/7	PZWK1	SA/Y1/8	PZWK1	SA/Y1/9	PARK	SA/Y1/10	PZWK1	SA/Y1/11	PARK	SA/Y1/12	PZWK1	SA/Y1/13	PZWK2	SA/Y1/14	PZWK3	SA/Y1/15	PZWK3	SA/Y1/16	PZWK4	SA/Y1/17	PZWK4	SA/Y1/18

Wentylacja mechaniczna oraz instalacja c.o.  
 warsztatu napraw głównych MZK w Bielsku-Białej.  
 Część elektryczna i AKPiA.

Szafa SW.  
 Sterowanie wentylatorów wyciągowych.  
 Rysunek IE-06